



ROTA SEGURA NOVO MÉXICO

Legenda

- | | |
|--|---|
| Rota Segura | IBGE |
| Sirene | Rodoviário |
|  Novo México | — RJ-100 |
| Ponto de Apoio | — RJ-104 |
|  E. M. Dep. José Brandão Monteiro Filho | — Drenagem |
| Rota Segura | — Curva Nivel |
|  Rua Ex. Félix Marqueti | Risco Geológico |
|  Rua Godofredo Siqueira Leite |  Novo México |
|  Rua Hernani Maroni Gusmão | Google Satellite |
|  Rua José Maria Pinto Duarte | |

Fonte de dados: IBGE, 2022; Defesa Civil de São Gonçalo
 Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000
 Sistema de Coordenadas Geográfica
 Coordenadoria de Gestão Integrada de Risco e Pesquisa em Defesa Civil
 Dezembro de 2023